

Sala fechada, Enceradeira Elétrica, Thiner, Sem ventilação... COMBINAÇÃO PERIGOSA.  
O que pode ocorrer? O que pode suceder?

.....

.....

ACIDENTE NA CERTA, Flash Point ocorreu no momento exato que enceradeira elétrica, começou a iniciar trabalho.

Resultado, dois colaboradores bem queimados, roupas incendiaram-se após a explosão dos vapores de Thiner (Impregnados na Sala). Nota-se nas paredes, negritude dos flash point e queimaduras também no piso de madeira.

David Morrison - USA-Nicolau Bello - Sorocaba/sp



[NICOBELLO@HOTMAIL.COM](mailto:NICOBELLO@HOTMAIL.COM)