

HAZARD ALERT

ALERTA DE PERIGO

Autor da Tradução:- Nicolau Bello / Sorocaba / SP

Material coletado na OSHA-USA- nicobelo@hotmail.com

Pouco antes das 12:30 Hs, horário dos Estados Unidos, do dia 27/05/04 ocorreu um acidente na planta de Indianópolis, que causou a morte de um funcionário de 29 anos que trabalhava há quatro anos na Carrier.

Os fatos conhecidos até o momento são os seguintes:

- O funcionário que se acidentou e um colega, ambos ferramenteiros, estavam parados em uma área observando uma prensa trabalhando.
- Um operador de empilhadeira entrou na área atrás dos ferramenteiros para retirar material armazenado nas prateleiras.

Área que ocorreu o acidente



- Por uma razão ainda não determinada, a empilhadeira rapidamente andou de ré, prensando os dois funcionários em partes metálicas existentes no local. Até o momento, o operador da empilhadeira não sabe como isso aconteceu.

- Um dos funcionários foi prensado entre a empilhadeira e partes metálicas e sofreu grandes ferimentos internos no abdômen.
- O outro funcionário percebeu a empilhadeira e sofreu lesões leves. Foi levado ao hospital e retornou em seguida para o trabalho.
- A enfermeira foi acionada pelo telefone de emergência e atendeu imediatamente o acidentado.
- Os primeiros socorros foram prestados no local e depois o acidentado foi transportado para o hospital onde veio a falecer.
- Autoridades policiais e do Ministério do Trabalho dos EUA estão fazendo uma investigação minuciosa do acidente. A empilhadeira e as partes metálicas envolvidas foram removidas do local, colocadas em uma área para as autoridades examinarem. O gerente da planta está cooperando inteiramente com os investigadores, que se comprometeram com a Carrier entregar o relatório de investigação em dois dias.

Local onde os funcionários foram prensados



- As sete empilhadeiras daquele modelo existente na planta, foram removidas e não serão utilizadas até o término das investigações.
- Todos os funcionários foram informados sobre o acidente e reforçadas mensagens de segurança.
- Foram tomadas providência para apoiar a família do acidentado.
- Está sendo feita uma análise para identificar se algum funcionário precisa de acompanhamento psicológico devido ao fato ocorrido.

Essa fatalidade é, obviamente, um evento trágico e é a primeira vez que ocorre nessa planta. Todos podem Ter certeza que serão tomadas providências para identificar a causa raiz e formar uma cultura de segurança na planta para trazer grandes resultados.

SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
PREVENÇÃO DEVE SER A NOSSA META