


Figura 3



Comentarios: El modo de medir resistencia, se consigue señalando con la llave selectora el signo " Ω ". Luego se colocan las puntas en los extremos de la resistencia, y en la pantalla se lee el valor de la misma en unidades de Ohms.