

## ***Burlington Boletins* Alerta de Segurança.**

Divisão San Juan – TRADUÇÃO – DEZEMBRO / 2003

**Autor Nicolau Bello / Sorocaba/SP-Material traduzido site norte Americano. Descrição da Ocorrência:-**



Esta história ocorreu numa Empresa Norte Americana do Soul Caroline-EUA. No momento que vi esta cena fiquei chocado com tamanha imprudência e fui questionar o pessoal porquê estavam realizando aquela operação daquela maneira. Nos meus tantos anos de Segurança Industrial, jamais tinha visto uma cena igual a esta e jamais imaginaria que alguém fizesse tal ato. **Óbviamente é um ato errôneo.**

Então, fui questionar aos profissionais envolvidos, porquê de **tal atitude?**

***E a descrição do ocorrido foi a seguinte:-***

***Dois profissionais Mecânicos realizavam uma solda num ambiente (que alegavam pouca ventilação). Sendo que o primeiro dos profissionais estava sempre com a máscara embaçando e para desembaçar a mesma, outro colega ficava assoprando sua cabeça para ventilar (c/oxigênio do cilindro) e não embaçar mais a vista do companheiro.***

### **ATITUDE TOTALMENTE INCONSEQÜENTE.**

Demonstrei aos mesmos, o grande erro daquela atitude pois à qualquer momento poderia ocorrer um **FLASH OVER** - incendiando o capacete, rosto e as vestes do Soldador e como resultado Soldador até poderia respirar fogo para dentro de seus pulmões. **TENDO MORTE IMEDIATA.**

#### **ACÇÕES CORRETIVAS IMEDIATAS:-**

1º) **Obstrução Imediata do trabalho.**

2º) Como serviço era realizado por uma Empreiteira prestadora de serviço, foi chamado imediatamente Encarregado responsável.

3º) Esse assunto será divulgado para tôdas outras contratantes e todo pessoal envolvido de nosso grupo, ***para que tal atitude não volte acontecer.***

4º) Sub-Contratante também foi chamado para reunião, para discussão do ocorrido e pedindo que seja tomada providências **URGENTES, para que isso não volte mais a ocorrer.**

#### **APRENDIZAGEM PARA COMPARTILHAR COM TODOS PREVENICIONISTAS.**

A) **OXIGÊNIO É IMPORTANTÍSSIMO PARA A VIDA**, mas quando em concentrações **ELEVADAS**, pode se tornar um grande problema. Atitude iguais a esta estão proibidas por qualquer profissional.

B) **SE MÁSCARA ESTAVA EMBAÇANDO - CORRETO ERA A PARADA DO SERVIÇO**, *Comunicado ao Encarregado e a Segurança do Trabalho*, e a limpeza de lente da Máscara de Solda, colocação de um anti-desembaçante no mesmo, aquisição de ventilador nas proximidades para fazer ventilar **FUMOS E GASES TÓXICOS.**

**Abraços:- Nicolau Bello / Sorocaba / SP nicobelo@hotmail.com**