


ESPERA QUE ELABOREN PROPUESTAS "CONCRETAS" QUE REMEDIEN LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR EL RÍO LAGARES

## Castrillo mostrará el informe sobre Samil a un grupo de expertos para que aporten soluciones

a. otero - Vigo

La contundencia del informe presentado por el ingeniero técnico sobre las causas de la incidencia de la desembocadura del Lagares en la playa de Samil obliga al Concello a actuar rápido para que no vuelvan a repetirse los problemas. Como primer paso, el alcalde convocará a un grupo de expertos de la ciudad para mostrarles el documento elaborado por el ingeniero Juan R. Acinas y que una vez analizado aporten "soluciones concretas".



La principal conclusión a la que llegó Acinas tras un exhaustivo análisis de la zona fue que la situación que padece Samil en la desembocadura del río se debe a las construcciones llevadas a cabo en los últimos 50 años. Para comprender ese "brutal nivel de ocupación" aporta, entre otros, varios datos objetivos: Samil ha perdido bajo el paseo y tras el muro 79 por ciento de su extensión de arena; y que la anchura actual del cauce del Lagares es un 17% menos de la original a la altura del puente de la carretera PO-324.

El informe del ingeniero de Caminos y Canales ofrece una orientación técnica para que se tenga en cuenta a la hora de definir el proyecto a ejecutar en la zona. Precisamente, el alcalde entregará el documento a ese grupo de expertos, así como los informes elaborados por la Universidad, para que elaboren propuestas concretas que atajen definitivamente los problemas. Juan R. Acinas ya vaticinó que la incidencia de la desembocadura sobre el arenal seguirá produciéndose por la propia dinámica del litoral "aunque se manifestará en casos extremos".

Lois Castrillo confía en que los proyectos que aporten los expertos estén "definidos" durante este mandato aunque admite que su ejecución superaría ese plazo. Su premisa será que "eviten las demoliciones en la medida de lo posible".

## Fernández solicitará a la Xunta que no incluya las playas de Foz y Argazada dentro de Samil

El Concello aspiraba este año a obtener cinco Banderas Azules: Cíes, O Vao, A Punta, Argazada y A Fonte. Pero la decisión de los inspectores de la UE redujo el listado a tres, sustituyendo la bandera de O Vao por la de A Fonte, y manteniendo la de Cíes y A Punta.

Amador Fernández, concejal de Medio Ambiente, no entiende la retirada del galardón a A Fonte, una playa beneficiada del entorno de Samil y en la que su departamento se ha volcado económicamente. "Sólo podemos achacarla a la avería del emisario de Samil", razona el edil. En cambio, los inspectores de la UE no habían apuntado esa razón, y sólo subrayaron el hecho de que los baños estuvieran cerrados fuera de la época estival. Los últimos análisis indican que este arenal cuenta con la máxima calidad de las aguas.

Respecto a la denegación de la bandera a la playa de Argazada se debe a un error de clasificación por parte de la Consellería de Sanidade, encargada de efectuar el análisis de las aguas. Argazada es el arenal comprendido entre la cafetería Camaleón y el penedo. Es una playa independiente del arenal de Samil y considerada como tal por la toponimia local. En cambio, para Sanidade consta como "Samil-4". Fernández dice que lo mismo ocurre con la playa de Foz, -situada al final de Samil, después de la desembocadura del Lagares-, y que la Xunta la cataloga dentro de Samil.

El edil asegura que si no fuera por esa errónea catalogación en Argazada ondearía este año la Bandera Azul al "cumplir todos los requisitos". Para que no vuelva a repetirse la misma situación, solicitará a la Xunta que tanto esta playa como Foz las consideren "independientes de Samil".