

HAZARD ALERT

ALERTA DE PERIGO


Autor da Tradução:- Nicolau Bello / Sorocaba / SP

Material coletado na OSHA-USA- nicobelo@hotmail.com

SOLDADOR MORRE COM SEVERAS QUEIMADURAS DENTRO DE TUBULAÇÃO

TIPO DE ACIDENTE	FOGO E EXPLOSÃO
TIPO DE OPERAÇÃO	INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO ÁGUA
FUNÇÃO DO ACIDENTADO	SOLDADOR
IDADE DO FUNCIONÁRIO	28 ANOS
TEMPO DE EXPERIÊNCIA	2 ANOS

BREVE DESCRITIVO DO ACIDENTE- Soldador entrou dentro de um tubo de aço com 24 polegadas diâmetro para consertar pequena solda. Há uns 15 metros de distância da entrada, já dentro da tubulação estava havendo falta de oxigênio, quando seus colegas colocaram cilindro de oxigênio lado externo e pequena mangueira, no qual começaram a insuflar oxigênio. Logo após iniciar-se chama, soldador acabou-se incendiando-se, principalmente em suas vestimentas, tendo severas queimaduras, vindo a falecer.



NICOLAU BELLO GOMES / TST / SOROCABA