

**SUMÁRIO DE ACIDENTE No. 5 – Autor da Tradução Nicolau Bello / Sorocaba / SP**

Email do autor:- nicobelo@hotmail.com

MATERIAL COLETADO DA OSHA – USA – EM JULHO/2004

**TRABALHADOR MORRE ESMAGADO POR EMPILHADEIRA  
DESGOVERNADA**

Indústria:- Entre-posto alfandegário

Idade do Acidentado:- 42 anos

Experiência:- 3 meses

Área:- Minnessota – USA

- - Um trabalhador estava usando uma empilhadeira para colocar engradado contendo azulejos.
  - - Empilhadeira elevou a carga aproximadamente a 5 Pés de altura.
  - - O mesmo desceu da Empilhadeira e entrou na frente da sua máquina, para possivelmente preparar o topo dos outros engradados para que recebesse as novas mercadorias.
  - - Num determinado momento empilhadeira, locomoveu-se sózinha, fazendo com que prensasse operador, tendo morte instantânea.
- - A investigação do acidente chegou a conclusão que a transmissão estava em marcha lenta, e o freio não foi acionado.



## **PRÁTICAS DE TRABALHOS SEGURAS:-**

- - Sempre mova o freio ao estacionar.
- - Caso vá sair da direção, empilhadeira deve descer o garfo da máquina, até encostar no piso.
- - Assegure treinamento periódico a todos operadores de empilhadeira.
- - Rever todos os princípios básicos da Operação de Empilhadeira.
- - Executar exames médicos completos, inclusive Psicotécnicos.
- - Não pare sua empilhadeira em local que poderá atrapalhar passagens.
- - Se possível desligue o motor da mesma, antes de posicionar-se na frente da mesma

**PREVENÇÃO DEVE SER SEMPRE NOSSA META  
AJA PREVENTIVAMENTE**

**SERVIÇO DE SEGURANÇA/SOROCABA/  
NICOLAU BELLO**