



DESCREVENDO ACIDENTE

NICOLAU GOMES



SGR / SOROCABA

Incidente causado por fadiga de material

Em anexo duas fotos, mostrando fadiga de material. Neste caso, um sistema autônomo de Ar, utilizado principalmente por Corpo de Bombeiros, ou Empresas que necessitem de ar mandado, exemplo Indústrias que trabalham com amônia, etc. Essa foto não é nova, mas foi compartilhado por um amigo dos USA. Este era um frasco de SCBA e estava passando um teste hidrostático quando partiu praticamente em dois pedaços. Felizmente, tudo foi feito corretamente e ninguém saiu ferido, mas caso não tivessem sido tomadas às providências de praxe, era acidente fatal na certa. O frasco não era antigo e tinha apenas 5 anos de vida. Possivelmente o que ocorreu foi à fadiga do metal, aliado ao que o mesmo esteve exposto às condições de fogo antes do teste.

Autor Nicolau Bello/Sorocaba nicobelo@hotmail.com



Nicobelo@hotmail.com

Nicobelo@hotmail.com



FIM

AUTOR NICOBELLO@HOTMAIL.COM

**Nicolau Bello é Técnico de Segurança e Meio Ambiente na
cidade de Sorocaba/SP - BR**