

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA

AUTOR DA TRADUÇÃO:- NICOLAU GOMES/SOROCABA/SP

Material Coletado na OSHA - USA
Email do Autor:- nicobelo@hotmail.com

RESUMO DE ACIDENTE N. 26

Tipo de acidente:	Caiu, 7 metros	
Condições Atmosféricas:-	Claro	
Tipo de Operação:	Construção Mesanino	
Nº Funcionários envolvidos Trabalho:	6	
Acordo coletivo	Não	
Monitor de Segurança no Local:	Não	
Programa de Saúde e Segurança:	Sim	
Era Trabalhador Registrado:-	Sim	
Houve treinamento:-	Não	
Título do cargo:	Carpinteiro	
Idade & Sexo:	31-Masculino	
Experiente neste Tipo de Trabalho:	2 anos	
Tempo do Projeto:	1 semana	

DESCRIÇÃO BREVE DO ACIDENTE:-

Carpinteiro estava fixando vigas num mesanino de uma casa que estavam construindo. Não havia nenhum nenhum andaime ou outro tipo de apôio, a não ser viga de sustentação de madeira. Enquanto colaborador estava colocando outra viga de madeira, o mesmo veio a escorregar e cair de uma altura aproximada de 7 metros, tendo morte instantânea devido a traumatismo craneano.

RESULTADO DA INSPEÇÃO:

Seguindo inspeção, OSHA emitiu citações que alegam dois sério problemas encontrados de forte violação. Os padrões de construção da OSHA incluem exigências por cobrir aberturas no chão que, se tivessem sido obedecidos, poderia ter prevenido esta fatalidade.

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA

Prevenindo Acidentes- SGR/NBG

RECOMENDAÇÕES DA SEGURANÇA:-

1. Devem sempre ser cobertas aberturas no chão, grades, standards, (29 CFR 1926.500(b)(1)).
2. Todo trabalho em altura, deve o colaborador usar Cinto de Segurança, tipo pára-quedistas, acoplado a um local seguro.
3. Em trabalhos de altura, devem ter escadas ou andaimes nas proximidades para qualquer eventualidade.
4. Trabalhador deve utilizar constantemente de Capacete de Segurança, com alça na jugular presa ao queixo.
5. Devem ser ensinados aos empregados para reconhecer e evitar condições inseguras e situações assemelhadas a elas (29 CFR 1926.21(b)(2)).

FONTES DE AJUDA

- Fatalidades profissionais " Relacionar Trabalhos com Telhados, Tetos, e Pisos como encontrar nos Relatórios da OSHA Fatalidades e Catástrofes, Investigações," 1979 de novembro, disponível para Informações Técnicas Nacional Consorte, 5285 Porto Rd Real., Springfield, VA 22161, PB 80-161-136.
- Segurança de construção e Padrões de Saúde (OSHA 2207) que contenham toda literatura a OSHA trabalho segurança e saúde rege os regulamentos (1926 e 1910) construção que cobre.
- Serviços de consulta grátis OSHA-Livraria ON LINE . Consulte sua lista telefônica para o número de sua área de OSHA local ou escritório regional para ajuda adicional e conselho .

NOTE: Todos os aspectos legais do acidente já estão resolvidos e o caso agora encontra-se encerrado.

Nicolau Bello Gomes